



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/08/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9628** Motore n° **5000010932** Matricola **58373**
Comm. n° **20170629** Specifiche: MOTORE ANSALDO N500L10 FORMA B3 N.58373 KW.560 G.590 V.6000 A.71
COLL.STELLA HZ.50 N.CART.4633 PESO KG.3450
CUSCINETTI NU328/EM1/C3 - NU328/EM1/C3 - 7322BECBM - 7322BECBM
KW.560
Cuscinetto L.C.: NU328EM1/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU328EM1/C3

Il motore monta sul lato opposto giunto n. 2 cuscinetti reggisplinta 7322 BECBM.
Collaudo a vuoto: volt 780, ampere 4,2, giri 596.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,60	>1999
FASE V	1,60	>1999
FASE W	1,60	>1999
Temperatura collaudo: 32,99		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **596**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **15**
DBC: **6**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **15**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **596**
DBC: **596**
DBM: **596**

SURGE TEST
6000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA