



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 28/09/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9675** Motore n° **5000013783** Matricola **3464900**
Comm. n° **20170669** Specifiche: MOTORE ASEA 280S4 B3 N.3464900 CON TARGA POCO LEGGIBILE KW.75 G.1400 V.380 A.140 KG.450ca.

KW.75

Cuscinetto L.C.: NU316ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 46.5 Ampere, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.08	>1999
FASE V	0.08	>1999
FASE W	0.08	>1999

Temperatura collaudo: **23°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1499**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **20**

DBC: **5**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**

DBC: **4**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1499**

DBC: **1499**

DBM: **1499**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI