



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 29/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9771

Motore n° 5000013973

Matricola

Comm. n° 20171015

Specifiche: MOTORE MBM355MA N.7463477 KW.160 980G/min 380V 300A

Cuscinetto L.C.: NU322ECM

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 47.5 Ampere, 999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.02	>1999
FASE V	0.02	>1999
FASE W	0.02	>1999
Temperatura collaudo: 8°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 999

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 999

DBC: 999

DBM: 999

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI