



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 20/06/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9579** Motore n° **5000010787** Matricola **64855**
Comm. n° **20170439** Specifiche: MOTORE COMELMAR/ANSALDO CT400Y4 N.64855 KW.430 G.986 V.6000 A.50,
KW.430
Cuscinetto L.C.: 6324/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU324 ECM/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 750 Volt, 5.8 Ampere, 989 Giri.
Collaudo Scaldiglia. 220 Volt, 2.7 Ampere.
Il motore monta come protezione termica N°6) PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.52	>1999
FASE V	1.52	>1999
FASE W	1.52	>1999
Temperatura collaudo: 25°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **989**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **18**
DBC: **1**
DBM: **8**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **989**
DBC: **989**
DBM: **989**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI