



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 26/10/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9721** Motore n° **5000011576** Matricola **A9301119**
Comm. n° **20170431** Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA FCR112MFE-4 B5 N.A9301119 KW.3 G.1400 CON FRENO E ROTORE AVVOLTO

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6305 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

MOTORE + FRENO V.400 A. MOTORE 1,3 GIRI 1400

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1100
FASE V	0,3	>1100
FASE W	0,3	>1100

Temperatura collaudo: **18°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: **OK ROT.**

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK STAT.**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **25Nm**

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,6**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1400**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **18**

DBC: **2**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**

DBC: **3**

DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1400**

DBC: **1400**

DBM: **1400**

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI