



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/06/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9580

Motore n° 5000013674

Matricola

Comm. n° 20170457

Specifiche: SERVOVENTILATORE TP MPR401 MOTORE TPM2VA902-2 N.3GVA091002 V380  
G/min2870 2P A2,2

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo con ventola: 380 Volt, 4.2 Ampere, 2875 Giri.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U | 4.3                              | >1999                              |
| FASE V | 4.3                              | >1999                              |
| FASE W | 4.3                              | >1999                              |

Temperatura collaudo: 25°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2875

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2875

DBC: 2875

DBM: 2875

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI