



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/08/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9645

Motore n° 5000013780

Matricola 865300520

Comm. n° 20170665

Specifiche: MOTORE FIMET M225M4 B3 N.865300520 KW.45 G.1465 V.380/660 A.83/48 PESO KG.350ca.

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6313/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 31 Ampere, 1487 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.12	>1999
FASE V	0.12	>1999
FASE W	0.12	>1999

Temperatura collaudo: 29°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1487

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1487
DBC: 1487
DBM: 1487

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI