



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/09/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9650** Motore n° **5000009958** Matricola **2M9408**
Comm. n° **20170668** Specifiche: MOTORE FIMET M225M4 B3 N.2M9408 KW.45 G.1470 V.380/660 A.88/51 KG.350ca.

KW.45

Cuscinetto L.C.: NU314 ETPV/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 33 Ampere, 1496 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.12	>1999
FASE V	0.12	>1999
FASE W	0.12	>1999
Temperatura collaudo: 30°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1496**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1496**
DBC: **1496**
DBM: **1496**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA