



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/05/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9561

Motore n° 5000013637

Matricola 865300960

Comm. n° 20170379

Specifiche: MOTORE FIMET M315 S6 N.865300960 KW.75 V.660/380 G/min985 6P A.76/132

KW.75

Cuscinetto L.C.: NU318E/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 49 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.07	>1999
FASE V	0.07	>1999
FASE W	0.07	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 12

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 12

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI