



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 23/03/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9502** Motore n° **5000013551** Matricola **HI960485**
Comm. n° **20170220** Specifiche: MOTORE HELMKE DOR250M2-054 N.HI960485 KW.55 G.2970 V.380/660 A.99/57

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 27 Ampere, 3000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.12	>1999
FASE V	0.12	>1999
FASE W	0.12	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **25**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **25**
DBC: **6**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI