



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/09/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9649** Motore n° **5000013782** Matricola **116103/03**
Comm. n° **20170667** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER LS280SP B3 N.116103/03 KW.75 G.2970 V.380 A.134,6 KG.450ca.

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 35 Ampere, 2985 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.039	>1999
FASE V	0.039	>1999
FASE W	0.039	>1999

Temperatura collaudo: **31°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2985**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **25**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **25**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2985**
DBC: **2985**
DBM: **2985**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI