



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/11/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9727

Motore n° 5000011387

Matricola 2672507

Comm. n° 20170864

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/1112 B14 N.2672507 KW.3,9 G.3040 V.400
A.12 Ve.170 Ae.1,55 - FRENO 9,5Nm. V.170 A.0,5

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6007 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2.4	104

Temperatura collaudo: 18°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato:

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: 13

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 12

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.8	160	1.55/798
	200	0.9	161	1.55/1566
	400	1.1	162	1.55/3150

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.8	164	1.55/797
	200	0.9	165	1.55/1563
	400	1	165	1.55/3148

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI