



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/11/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9728

Motore n° 5000012368

Matricola 2673990

Comm. n° 20170863

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/112 N.2673990 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12
Ve.170 Ae.1,5

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6007 2RS C3

IL Motore monta protezione termica del tipo NTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
2,7	90,4	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG319P Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: (5+5)X12,5X25	Grado di vibrazione: 2,5 Lato Comando: 0,2 Lato Opp. Comando: 0,2 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 12 DBC: 4 DBM: 12	DBI: 11 DBC: 5 DBM: 13	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,9	161	1,5/785
	200	1	162	1,5/1584
	400	1,2	163	1,5/3260

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,9	162	1,5/786
	200	1	163	1,5/1583
	400	1,1	163	1,5/3258

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
GERARDO LISI