



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/04/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9541

Motore n° 5000010186

Matricola 0441134

Comm. n° 20170315

Specifiche: MOTORE MARELLI NV200L4 N.0441134 KW.30 G.1465 V.380 A.59

KW.30

Cuscinetto L.C.: NU312 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto; 400 Volt, 19.6 Ampere, 1465 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1465

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1465

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 1465

DBM: 14

DBM: 13

DBM: 1465

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANTONELLO CRETARO