



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/06/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9576** Motore n° **5000013675** Matricola
Comm. n° **20170458** Specifiche: MARELLI TP NV200L4 N.704967 KW30 G/min1465 4P V380 A59

Cuscinetto L.C.: 6312/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 15.5Ampere, 1460 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 25°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1460**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1460**
DBC: **1460**
DBM: **1460**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO