



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, lì 15/03/2017

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9493** Motore n° **5000013545** Matricola  
Comm. n° **20170192** Specifiche: MOTORE VETTORIALE SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 6318/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

## NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo N°1 KTY84 + N°1 KLIXON N.C.  
Collaudo ENCODER Alimentazione 5V DC Segnale di uscita 0.9 Volt.

|                                   | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U                            | <b>0.11</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| FASE V                            | <b>0.11</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| FASE W                            | <b>0.11</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| Temperatura collaudo: <b>11°C</b> |                                  |                                    |

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN  
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: **OK**

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: **HENGSTLER S21-2018-011**  
Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: \_\_\_\_\_  
Lato Opp. Comando: \_\_\_\_\_  
Giri/min.: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: \_\_\_\_\_

DBI: \_\_\_\_\_

DBI: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**