



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/04/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9522** Motore n° **5000013589** Matricola
Comm. n° **20170301** Specifiche: MOTORE RAMLE 180 N.=== KW.22 G.1460 V.380 A.43,5 MATR.0463

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 14 Ampere, 1490 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI