



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/03/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9495** Motore n° **5000013525** Matricola **3103259403.0003 98**
Comm. n° **20170148** Specifiche: MOTORE SEW EURODRIVE R87DV180M4 N 3103259403.0003 98 KW.18,5 G.1485 V.400
A.37 CON RIDUTTORE

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6213-2rsc3

Cuscinetto L.O.C.: 6312-2rsc3

Riduttore con cuscinetti sostituiti. 6311Z/C3 - NJ210/ECPC3 - N.2 6305/2RSC3 - BC1-0313 OLIO RIDUTTORE SHELL
OMALA 220

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,4	
FASE V	0,5	
FASE W	0,5	

Temperatura collaudo: **15°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 V. Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
V.1800

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
JACOPO