



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, lì 06/09/2017

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9652** Motore n° **5000010768** Matricola **UD0702/70503287-36**  
Comm. n° **20170672** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 100M B5 N.D0702/70503287-36 KW.3 G.2890 V.380 A.6,1 CON VENTILATORE

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3


## NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 3.1 Ampere, 2930 Giri.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U | 2.1                              | >1999                              |
| FASE V | 2.1                              | >1999                              |
| FASE W | 2.1                              | >1999                              |

Temperatura collaudo: **26°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: **OK**  
Avv. Revis.: \_\_\_\_\_  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2930**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO  
DBI: **21**  
DBC: **3**  
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO  
DBI: **20**  
DBC: **4**  
DBM: **14**

GIRI/min  
DBI: **2930**  
DBC: **2930**  
DBM: **2930**

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**