



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/08/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9627** Motore n° **5000013766** Matricola
Comm. n° **20170635** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8317-4PB50-Z B3 N.T61161789010001/2005 IMB3 KW.315 G.1488
V.500 A.430 HZ.50 PESO KG.1000ca.

KW.315

Cuscinetto L.C.: 6218 C3


Cuscinetto L.O.C.: 6218 C3 VL0241

Collaudo a vuoto: Volt 500, Ampere 40, Giri 1500.
Il motore monta come prozione termica N°2 KTY 84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,015	>1999
FASE V	0,015	>1999
FASE W	0,015	>1999

Temperatura collaudo: **30°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA