



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 22/02/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9473** Motore n° **5000013483** Matricola **944240615006**
Comm. n° **20170071** Specifiche: MOTORE SSB DIF-0926.04633.00-B5 N.94240615006 KW.19 G.1460/5000 V.316 A.45
50/170HZ FRENO V.220 A.0,72 50/170HZ

KW.19

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2 RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 19 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 19 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo: N°2 PT100 + PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **1500**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI