



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/02/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9810

Motore n° 5000012747

Matricola UD0702/70503287-38

Comm. n° 20180101

Specifiche: SIEMENS 1LA7106-2AA11 KW.3V N.UD0702/70503287-38 V400 A6,1 2890G/min CON VENTOLA

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 2894 Giri, 2.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.4	>1999
FASE V	3.4	>1999
FASE W	3.4	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 2894

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2894

DBC: 2894

DBM: 2894

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA