



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0069 del 22/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 19050053		Data Vs. DDT: 22/01/2019		Altri Rif.: VIGLIETTA	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014469	MOTORE WEG HGF450C KW.500 989G/min V.10500 35,01A N.1714151007				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA FUORI STANDARD PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO DELLO STATORE E DELL'INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA DI TUTTE LE CONNESSIONI CAVI SULLA MORSETTIERA E DELLE MOFFOLE DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. E CONTROLLO ASSORBIMENTO CORRENTE VERSO MASSA A TENSIONE NOMINALE CONTROLLO DELL'ASSORBIMENTO DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO VERSO TERRA A TENSIONE NOMINALE CONTROLLO STATO DELLE BIETTE STATORICHE, DELLE LEGATURE DELLE TESTATE E DELLE USCITE CAVI SULLA MORSETTIERA VERIFICA INTEGRITA' MECCANICA DELLA GABBIA STATORICA E DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CASSA STATORICA CON VERNICI IN CLASSE H (180°) CON POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H (180°C) E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE PARAGRASSO INTERNO SOSTITUZIONE SONDA TERMICA DEL CUSCINETTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA FORNITO DAL CLIENTE CON INSERIMENTO GRASSO IDONEO	4450		4450



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0069** del **22/01/2019**

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO
VENTOLA FORNITO DAL CLIENTE CON INSERIMENTO GRASSO
IDONEO
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E
RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
ANALISI DELLE VIBRAZIONI, DEL RUMORE E TEMPERATURA
GENERATA DAI CUSCINETTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE EQUILIBRATIRA INDOTTO
REDAZIONE VERBALE DI COLLAUDO ELETTRICO
REDAZIONE VERBALE DEI RISULTAT DELLE ANALISI SUI
CUSCINETTI
MONTAGGIO CUSCINETTO DI VS FORNITURA NU226 ECJ/C3
CON DDT 19050079 DEL 01/02/2019
MONTAGGIO CUSCINETTO DI VS FORNITURA 6322/MC3
ISOLATO SKF CON DDT 19050076 DEL 31/01/2019

Totale preventivo € 4.450,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.