



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0760 del 25/10/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 19050814		Data Vs. DDT: 24/10/2019		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014780	MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0702/70503287-47 G.2890 KW.3 V.230/400 A.10,6/6,1	KW.3		N.UD0702/705032 87-47	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		IL PERTICOLARE INVIATOCI IN RIPARAZIONE IN REALTA' NON UN MOTORE MA BENSÌ UN VENTILATORE SIEMENS DI RAFFREDDAMENTO PER I VS. QUADRI DI COMANDO E CHE QUINDI NON RIENTRA NEL LISTINO INVIATOCI IN QUANTO OLTRE A ESSERE FUORI STANDARD PRESUPPONE ANCHE L'EQUILIBRATURA DI UNA VENTOLA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITÀ RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITÀ DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS2 CE3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SMONTAGGIO GIRANTE VENTOLA ED EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X40X4 SOSTITUZIONE MOLLA DI PRECARICO DN62 - EQUILIBRATURA DELLA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DEL QUADRO E COSTRUZIONE ATTREZZAGGIO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI	685		685



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0760** del **25/10/2019**

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 685,00 + I.V.A.

Consegna 4/5 GG S.l. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120 GG. D.F.F.M

Validità 30 GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.