

Burgo Group Spa

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888
P.IVA o C.F.: 13051890153
Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,
R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA
FR IT

DESTINAZIONE

VIALE SAN DOMENICO 62 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.
CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	MRIGO	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	DDP-FCO DEST SDOG.	TRASPORTATORE	

NOTE

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
1.000	569289	C02	5000010873 - RIPARAZIONE MOTORE SSB DWG-	N.	1,000	685,0000	10,00% 0,00%	21-01-2019	616,50	Chiusa
	102E4311		02/25/0260.004.30 B5 N.91253049001 Nm.0,8 V.380 A.0,27 G.750 BREMSE V.24 A.0,95 - - Nm.0,8 - VARI ROLL STAZ 2.2							

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

8.559,00 EUR

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

2.000	567337 C02 102E4415	RIPARAZIONE MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS1303 N191188NW 12KW V400 G1090	N.	1,000	325,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	292,50	Chiusa
		REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE 325 CONTINUA CON RICHIESTA DI URGENZA Nr 325 PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE ESISTENTI VERIFICA INTEGRITA' CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6209 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6210 2RS C3 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA								
3.000	566835 C02 102E4600	RIPARAZIONI MOTORE SEWEURODRIVE TIPO R77DT90L4 N°013011566601000100 V380 G1410	N.	1,000	1.250,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	1.125,00	Confermata
4.000	566835 C02 102E4112	RIPARAZIONE MOTORE SEWEURODRIVE TIPO R32DT71D4 N°64033844880164003 V380 KW0.37 G1380	N.	1,000	440,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	396,00	Confermata
5.000	566835 C02 102E4010	RIPARAZIONE MOTORE SEWEURODRIVE TIPO A2E250AD0505 N°01822101 V220 64WATT G2500	N.	1,000	1.050,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	945,00	Confermata
6.000	566835 C02 102E4010	RIPARAZIONE MOTORE SEWEURODRIVE TIPO A2E250AD0505 N°01822101 V220 64WATT G2500 (SONO UGUALI RIGA 4)	N.	1,000	1.050,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	945,00	Confermata
7.000	566835 C02 102E4600	RIPARAZIONE MOTORE SEWEURODRIVE TIPO R73DT100L4 N°1122289503000195 V380 KW3 G1400/63	N.	1,000	1.250,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	1.125,00	Confermata

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O
DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

8.559,00 EUR

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

8.000	566835 C02 102E4600	RIPARAZIONE MOTORE SSB TIPO DWSSGZ23 N°03508003089300094002 V500 KW0.17 G650	N.	1,000	1.425.0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	1.282,50	Chiusa
		REVISIONE DEL MOTORE FUORI STANDARD ARRIVATO CON LA CASSA STATORICA ROTTA ASSE STORTO E RIDUTTORE CON INGRANAGGIO DA REVISIONARE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SFILAGGIO INDOTTO DALLA CASSA STATORICA ED ESTRAZIONE ASSE DALL'INDOTTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 COSTRUZIONE NUOVO ASSE MOTORE E INSERIMENTO NELL'INDOTTO RICOSTRUZIONE E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SU CALOTTA LATO GIUNTO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE LEGATURE STATORICHE E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H+(200°) E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6202 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6020 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE CASSA STATORICA CON SALDATURE LONGITUDINALI E FINITURA A SMERIGLIO TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO INDOTTO PER RISPETTO DELLE DISTANZE CUSCINETTI E INGRANAGGIO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI REVISIONE COMPETA DEL RIDUTTORE E RETTIFICA INGRANAGGIO, CON RIMONTAGGIO E RABBOCCO OLIO PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO VERNICIATURA ESTERNA N.B. IL MOTORE NON HA PEZZI DI RICAMBIO REPERIBILI SUL MERCATO, PERTANTO SI RENDONO NECESSARIE TUTTE LE LAVORAZIONI SOVRAESPOSTE.								

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

8.559,00 EUR

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

9.000	566835 C02	RIPARAZIONE MOTORE ELECTROADDA TIPO112MFE N°A6305352 V380 KW 3 G1400	N.	1,000	1.200,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	1.080,00	Confermata
	102E4112	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA CON FRENO PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA REVISIONE O RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6305 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIPARAZIONE CALOTTA PORTASPAZZOLE ARRIVATA DANNEGGIATA SOSTITUZIONE COLLETTORE AD ANELLI DN50 SU DN31 SOSTITUZIONE SPAZZOLE PER COLLETTORE AD ANELLI 8X16X25 TIPO CG651 SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROFRENO COMPLETO DI ANCORI, PIGNONE, MAGNETE, CALOTTE E DISTANZIALI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO FUNZIONALITA' DEL GRUPPO ELETTROFRENO VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO								
10.000	558610 C02	RIPARAZIONE MOTORE SEWEURODRIVE TIPO SF52DT80K4BM N°400020637 V380 KW0.55	N.	1,000	835,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	751,50	Confermata
	102E4600									

⊙ PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE.
TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

RIFERIMENTO OFFERTA N. 0407 DEL 30/11/2018.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA': BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659	Totale Documento 8.559,00 EUR
--	--

FIRMA	COMPRAOTORE Mattia Rigo
--------------	-----------------------------------

RIFERIMENTO OFFERTA N. 0840 DEL 06/12/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0807 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0808 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0809 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0811 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0810 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0812 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0813 DEL 29/11/2018.
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0536 DEL 26/07/2018.
ACCORDI TELEFONICI CON SIG. SPAZIANI IL 11/01/2019.

GARANZIE :

IL FORNITORE GARANTISCE:

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBbono ASSolvere;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RICONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA
- IL MATERIALE SARÀ ESEGUITO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CE.

SARÀ CURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE ESEGUIRE LE PRESTAZIONI SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA E SECONDO LO STATO DELL'ARTE.

LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006.

INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorATO DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPEsl - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RECEPITA MEDIANTE DLS 27 GENNAIO 2010, LA FORNITURA DEVE:


- a) ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- b) ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ (COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- c) RECARE LA MARCATURA "CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

ORDINE EMESSE DA:

Mattia Rigo
Buyer ufficio acquisti
Tel. 0444 345338
E-mail: rigo.mattia@burgo.com

INVIARE FATTURA A:

-fornitori@burgo.com se intestata a Burgo Group spa
-fatture@mosaicopapers.com se intestata a Mosaico srl
-fatture@gever.burgo.com se intestata a Gever spa

LEGENDA COLORI 
Proposta Cliente Modifica Fornitore Riga confermata Riga chiusa Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRÀ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETÀ:
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

8.559,00 EUR

FIRMA

COMPRAOTORE

Mattia Rigo