

Burgo Group spa

Sede legale: Via Piave, 1 36077 Altavilla Vicentina
Vicenza, Italy Tel.+39 0444 396811 Fax +39 0444 396888
Cap. soc. Euro 90.000.000,00 int.vers. C.F. e P. IVA 13051890153
R.E.A. Vicenza 289072 www.burgogroup.com

SPETT.
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA
FR IT

DESTINAZIONE STABILIMENTO DI SORA VIALE SAN DOMENICO 62 03039 SORA FR IT
--

VI ORDINIAMO QUANTO SEGUE ALLE CONDIZIONI QUI RIPORTATE.
VOGLIATE CORTESEMENTE RESTITUIRCI COPIA DEL PRESENTE
FIRMATO PER ACCETTAZIONE.
CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE.

INSERITO DA	LLUPO	VS RIFERIM.		FORNIT.	82024501
VALUTA	EURO	PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO / 120 GG D.F. FINE MESE (CP)	RAPPRES.	
IMBALLO			MOD.TRASPORTO		
RESA			TRASPORTATORE		

Contr/ RDA	VOCE	U/M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO MAGG.
---------------	------	-----	-----------	--------------------	-----------------

647867	1 102E4020.526020.550	N.	1,000	1.116,0000	
--------	-----------------------	----	-------	------------	--

ACQUISTO CUSCINETTO AKN NU224
E/M6/C3/SQ771 ISOLATO A 1000 VOLTS
DATA CONSEGNA 20/05/2022 A SALDO CON INIZIO 17/05/2022 (VALIDO PER LE VOCI DA 1 A 1)

NOTE : RIFERIMENTO 0331 DEL 10/05/22
PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE :
TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE
A CORPO, FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO
DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO
A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI,
DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.
GARANZIE :
IL FORNITORE GARANTISCE:
- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE,
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI
PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI
STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI
TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBBONO ASSOLVERE;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA
ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI
O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O
PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO.
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RICONTRATI
DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA
CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE
DIMOSTRABILI.
- CHE VI IMPEGNATE ENTRO 12 MESI DALLA MESSA IN ESERCIZIO E COMUNQUE NON
OLTRE 18 MESI DOPO L'ARRIVO DEL MATERIALE, A SOSTITUIRE A VS. COMPLETE
SPESE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INSUFFICIENTI, INEFFICIENTI O DIFETTOSE
PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO DI
MATERIALI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI PRODUZIONE.

NOTA :
IL PRESENTE ORDINE DEVE ESSERE DA VOI RISPEDITO
CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE PRESSO:
ATT.NE. UFFICIO ACQUISTI
LUPO LUCA
e-mail lupo.luca@burgo.com
INVIARE FATTURA A:
fornitori@burgo.com
0331 DEL 10/05/22

AI SENSI DELL'ART.10 LEGGE 31/12/96 N.675, TUTELA DELLA PRIVACY, VI INFORMIAMO CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI IN RELAZIONE ALLA PREPARAZIONE DEL PRESENTE ORDINE, SARANNO SOGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE NOSTRA, IN MODO TALE DA GARANTIRE LA SICUREZZA E LA RISERVATEZZA DEI DATI STESSI.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DI MANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA': BURGO FACTOR SPA ? C.SO GIULIO CESARE, 268 ? 10154 TORINO ? TEL 011/201222 FAX 011/2427659	IMPORTO TOTALE EUR 1.116,00
--	--

FIRMA	COMPRATORE SO-LL	Pag. 1 di 1
-------	---------------------	----------------