

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email PEC: rem-mctori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



UKAS MANAGIMENT SYSTIMS

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0470 del 03/06/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 24050213	Data Vs. DDT: 31/05/2024	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizio	one	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014333 POMPA KSB KRT 100-250/16400 260 KW.16 400/690V 33,5/19,2A 4POLI N.29140371 C16 850 (TARGA POCO LEGGIBILE)				

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA CON MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA	3100		3100
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE CON EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
		TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E TENUTA MECCANICA			
		REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE TIPO 6308 2RS C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIRANTE NU206 E TVP2 C3			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RICOSTRUZIONE INDOTTO SPEZZATO			
		RIFACIMENTO SALDATURA PARAGRASSO INTERNO FISSO SULLA CAMPANA DELLA POMPA			

Pagina 1 di 2 MOD 7A01

RICOSTRUZIONE PIATTELLO PORTA TENUTA DELL'OLIO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email PEC: rem-mctori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605





ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0470 del 03/06/2024

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO TENUTA DELL'OLIO DN26

SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA DN22

SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO

SOSTITUZIONE DI MT.11 CAVO PROTOMONT NSSHOFU

7X4mmq+5X1,5mmq

SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E DELLA CHICCIOLA

TRATTAMENTO CERAMICO DELLA GIRANTE E DELL'INTERNO

DELLA CHIOCCIOLA CON LOCTITE

PROVA DEL CIRDUITO DELL'OLIO E RABBOCCO CON OLIO PER

CIRCA 1/2 LT.

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI

COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA

RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo €

€ 3.100,00 + I.V.A.

Consegna 5GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 10GG DALLA PRESENTE Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

TE.M. S.M.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01