



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0471** del **21/06/2024**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 24050213		Data Vs. DDT: 31/05/2024		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000016597	POMPA KSB DKN KW.3,8 G.1460 V.480 A.34,5 (TARGA POCO LEGGIBILE)	KW.3,8			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA CON MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORE CON FILO CL.H, VERNICIATURA ISOLANTE ED ESSICCAZIONE IN FORNO TERMOVENTILATO DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE CON EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E TENUTA MECCANICA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE TIPO 6308 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIRANTE NU206 E TVP2 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPP. GIRANTE, RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE, RIPARAZIONE SEDE TENUTA ACQUA SU ASSE, RIPARAZIONE SEDE TENUTA OLIO SU ASSE RIFACIMENTO SALDATURA PARAGRASSO INTERNO FISSO SULLA CAMPANA DELLA POMPA RICOSTRUZIONE PIATTELLO PORTA TENUTA DELL'OLIO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO TENUTA DELL'OLIO DN26	4250		4250



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0471** del **21/06/2024**

SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA DN22
SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO
SOSTITUZIONE DI MT.11 CAVO PROTOMONT NSSHOFU
7X4mmq+5X1,5mmq
SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E DELLA CHICCIOLA
TRATTAMENTO CERAMICO DELLA GIRANTE E DELL'INTERNO
DELLA CHIOCCIOLA CON LOCTITE
PROVA DEL CIRCUITO DELL'OLIO E RABBOCCO CON OLIO PER
CIRCA 1/2 LT.
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 4.250,00 + I.V.A.

Consegna 15/20GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico


Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 10GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.


R.E.M. s.r.l.