



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/01/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9435** Motore n° **5000013450** Matricola
Comm. n° **20161049** Specifiche: VENTILATORE

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il Ventilatore Monta motore SEIPEE Tp. JM132MB6, N°FA1215976, KW 5.5, Volt 400 / 690, Ampere 12 / 6.9, Giri 965.

Collaudo: 400 Volt, 8.2 Ampere, 970 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1	>1999
FASE V	1	>1999
FASE W	1	>1999
Temperatura collaudo: 12°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **970**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **13**
DBC: **4**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **13**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **970**
DBC: **970**
DBM: **970**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI