



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 28/10/2016

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9357 Motore n° 5000013291 Matricola 569564
Comm. n° 20160726 Specifiche: MOTORE HELMKE RESH832-6 B3 N.569564 KW.480 G.985 POLI 6 V.500 A.665

Cuscinetto L.C.: NU326ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226MAC3B20-NU322E

NOTE:

Collaudo del motore a vuoto: 500 Volt, 95 Ampere, 1000 Giri.

Prove elettriche statiche ventilatore: Resistenza ohmica fase 48.5 ohm. Isolamento a 1000 Volt >1999Mohm.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.6 Ampere, 2825 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.05 - Stat. 0.013	Rot. 0.05 - Stat. 0.013
FASE V	Rot. 0.05 - Stat. 0.013	Rot. 0.05 - Stat. 0.013
FASE W	Rot. 0.05 - Stat. 0.013	Rot. 0.05 - Stat. 0.013
Temperatura collaudo: Rot. 16°C - Stat. 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **4**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **5**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI