



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/07/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO

(AL)

Verbale n° 9597

Motore n° 5000013689

Matricola

Comm. n° 20170481

Specifiche: MOTORE ABB CC T=DMA355S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G/min1500 V600
Varm600 A612 Vecc110 A24 IP54

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Il motore monta N°2 scaldiglie una su ogni lato e collegate in parallelo tra di loro con una resistenza complessiva misurata pari a 164 Ohm.

Collaudo scaldiglie 220 Volt, 1.25 Ampere.

Collaudo Ventilatore ABB Tp.M2QA112M2A: 400 Volt, 2.4 Ampere, 2925 Giri, Valore di Vibrazione misurato 0.4 mm/s.

Collaudo ventilatore CANTONI: 400 Volt, 1.5 Ampere, 1410 Giri. Valore di Vibrazione misurato 0.3 mm/s

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	3.8	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 60.4 a 1000 Giri	Tipo Spazzola: EG319P	Grado di vibrazione: 2.5
Ripile: 1 Volt	Q.tà spazzole: 16	Lato Comando: 0.4
Nm Motore: _____	Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 45	Lato Opp. Comando: 0.4
Nm Freno: _____		Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
15.7	100	8.1	92	24/260
32	200	9.7	94	24/531
80	500	12.5	95	24/1320

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
15.7	100	8.2	96	24/261
32	200	9.6	98	24/530
80	500	12.5	100	24/1322

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI