



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/04/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9537

Motore n° 5000013572

Matricola 2000424

Comm. n° 20170251

Specifiche: MOTORE ANSALDO SAN GIORGIO 250S/4 N.2000424 KW.62,5 G.1470 V.525 A.83

KW.62,5

Cuscinetto L.C.: NU317 M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 525 Volt, 5.5Ampere, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.20	>1999
FASE V	0.20	>1999
FASE W	0.20	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1499

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 1499

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1499

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI