



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 31/05/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9565** Motore n° **5000013627** Matricola **286200**
Comm. n° **20170358** Specifiche: MOTORE HELMKE IRS7334-6 B3 N.286200 KW.660 POLI 6 V.525 A.876 - ROTORE V.700 A.580
KW.660
Cuscinetto L.C.: NU328ECM/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6230/C3; NU326ECM/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Collaudo a vuoto: 500 Volt, 68 Ampere, 999 Giri.
Il Motore monta N°15 Spazzole Tipo CG656 Misure 20 x 40 x 40

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.11 - Stat. 0.007	Rot. 147 - Stat. >1999
FASE V	Rot. 0.11 - Stat. 0.007	Rot. 147 - Stat. >1999
FASE W	Rot. 0.11 - Stat. 0.007	Rot. 147 - Stat. >1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA