



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/07/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9604

Motore n° 5000013690

Matricola

Comm. n° 20170482

Specifiche: MOTORE PELLIZZARI 500V 1000HP KW.750 MATR.1254073 GAS 1500/6 G/min970 STA.
V500 1000A ROTOR. V700 660A

Cuscinetto L.C.: NU326ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU320ECM/C3+6219/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 86.3 Ampere, 1000 Giri.

Il motore Monta N°18 Spazzole Tp.CG651, Misure: 40 x 30 x 50

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot:0.015 - Stat:0.0054	Rot >1000 - Stat >1000
FASE V	Rot:0.015 - Stat:0.0054	Rot >1000 - Stat >1000
FASE W	Rot:0.015 - Stat:0.0054	Rot >1000 - Stat >1000

Temperatura collaudo: 28°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI