



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/01/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9415** Motore n° **5000013400** Matricola **58359**
Comm. n° **20160942** Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO A6300L/6 B3 N.58359 KW.1350 G.990 STATORE V.5400/3100
A.170/196 - ROTORE V.1340 A.600
KW.1350
Cuscinetto L.C.: NU232 ECML/C3, 6232M/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU232 ECML/C3

NOTE:

Il motore monta:

Protezione termica del tipo N°2) PT100 sulla carcassa N°3) PT100 sull'avvolgimento.

N°2) sonde di temperatura PT100 sui cuscinetti.

N°18 Spazzole (20 x 40 x 40) Tp.RC87 (Fornite da BUZZI).


N°2) Sensori di vibrazione Tp-4000 + centralina Tp.MG4 SPM.

Collaudo a vuoto 700 Volt, 11.2 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.020 - Stat. 0.25	Rot. >1999 - Stat. >1999
FASE V	Rot.0.020 - Stat. 0.25	Rot. >1999 - Stat. >1999
FASE W	Rot.0.020 - Stat. 0.25	Rot. >1999 - Stat. >1999

Temperatura collaudo: **9°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI