



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/03/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9479

Motore n° 5000013505

Matricola 570/70/2

Comm. n° 20170125

Specifiche: MOTORE SICME C51S/CBAR/B3 N.571/70/2 KW.350 HP.475 G.1500 V.600 A.615 Ve.110 Ae.____

KW.350

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU318EM/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo: N°2 KLIXON N.C. Poste in morsettiera segnali alle lettere M-N N1-M1

N°1 Sonda PT100 posta in morsettiera segnali alle lettere P-Q

Come da accordi telefonici con il signor Natissi sono state eliminate: la sonda posta sulla parte esterna della calotta lato collettore e la sonda posta all'interno della calotta lato giunto.

All'interno della morsettiera di potenza sono presenti due condensatori da 1 micro farad posti in serie, il valore misurato con i condensatori posti in serie è di 0,53 micro farad.

I cavi di alimentazione della lampada posta all'interno della calotta lato collettore sono posti sulla morsettiera segnali alle lettere: FASE lettera R, NEUTRO Lettera S.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/03/2017

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO

(AL)

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	7.4

Temperatura collaudo: 13°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: **500**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Compound: **>1999**
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **RE59W**
Q.tà spazzole: **18**
Mis. spazzole: **(10+10) x 32 x 36**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **norma ISO 10816-3**
Lato Comando: **0.6**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	7.2	86	11/261
	200	9.3	87	11/531
	600	12.4	89	11/1546

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	7.2	90	11/259
	200	9.2	92	11/530
	600	12.3	92	11/1545

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI