



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/01/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9406

Motore n° 5000013385

Matricola 11706

Comm. n° 20160923

Specifiche: MOTORE ELETTRONICA SANTERNO MA400LA6 N.11706 KW.400 G.994 V.400/690 A.703/400

KW.400

Cuscinetto L.C.: NU326ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6326/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo: PTC, PTO, PT100.

Prova scaldiglie: 230 Volt, 0.5 Ampere. Resistenza ohmica misurata 498 Ohm.

Collaudo servoventilazioni: (Ventilatore nuovo: 400 Volt, 2.9 Ampere, resistenza di fase 3.3 OHM). (Ventilatore Vecchio: 400 Volt 4.7 Ampere, resistenza di fase 3.1 Ampere).

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0047	>1999
FASE V	0.0047	>1999
FASE W	0.0047	>1999
Temperatura collaudo: 11°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI