



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/01/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9407** Motore n° **5000011846** Matricola **2300563/1995**
Comm. n° **20160922** Specifiche: MOTORE VEM-VEB DSRCJ/5/6-4 TGL20675 N.2300563/1995 KW.500 G.1478 V.6000 A.57
ROTORE V.700 A.435 PESO KG.3500

KW.500

Cuscinetto L.C.: NU324ECM/C3VL0241

Cuscinetto L.O.C.: NU324ECJ, 6228

NOTE: Il motore monta protezione termica del tipo N°2 PT100 Sulle sedi cuscinetti, N°3 PT100 sull'avvolgimento.
Per il collegamento elettrico delle scaldiglie rispettare lo schema presente all'interno della scatola morsettiera.
NB: Il motore viene riconsegnato mancante di N°3 spazzole e di N°3 molle premispazzole.
Collaudo a vuoto: 700 Volt, 8.7 ampere, 1480 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.013 - Stat.1.24	Rot. 169 - Stat.>1999
FASE V	Rot. 0.013 - Stat.1.24	Rot. 169 - Stat.>1999
FASE W	Rot. 0.013 - Stat.1.24	Rot. 169 - Stat.>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000-
6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1480**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **22**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1480**
DBC: **1480**
DBM: **1480**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI