



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/05/2017

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 9546 Motore n° 5000013606 Matricola 638077
Comm. n° 20170324 Specifiche: MOTORE ASGEN 400LB/8 N.638077 KW.180 G.740 V.380 A355 V.480 A.220

KW.180

Cuscinetto L.C.: NU324 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 56.7 Ampere, 750 Giri.

Il motore monta N°6 Spazzole Tp.CG651 Misure 20 x 40 x 40.

NB: Il motore viene riconsegnato con le spazzole vecchie parzialmente usurate si consiglia la sostituzione a breve termine.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat. 0.016 - Rot.0.020	Stat. >1999 - Rot. >1999
FASE V	Stat. 0.016 - Rot.0.020	Stat. >1999 - Rot. >1999
FASE W	Stat. 0.016 - Rot.0.020	Stat. >1999 - Rot. >1999

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 750

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 16
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 750
DBC: 750
DBM: 750

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI