R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 29/03/2018

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9852** *Motore n°* **5000014081** *Matricola*
Comm. n° **20180210** *Specifiche:* MOTORE MULINO CARBONE KW.132 4POLI B3 ROTORE AVVOLTO 1400KG.

Cuscinetto L.C.: NU320 ECJ/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6317/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 77 Ampere, 1500 Giri.
Non avendo ricevuto dal cliente il valore di tensione e di corrente nominali, il motore è stato provato con il valore di tensione sopra indicato.
ATTENZIONE!!! LE SPAZZOLE DEL ROTORE TIPO CG626 MISURA 16 X 32 X 42 DEVONO ESSERE SOSTITUITE.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**Stat. 0.018 - Rot. 0.012**	**Sta. >1999 - Rot. >1999**
FASE V	**Stat. 0.018 - Rot. 0.012**	**Sta. >1999 - Rot. >1999**
FASE W	**Stat. 0.018 - Rot. 0.012**	**Sta. >1999 - Rot. >1999**

Temperatura collaudo: **14°C**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo:
Avv. Riparato:
Avv. Revis.: **OK**
Altro:

Nm Motore: *Resolver:*
Nm Freno: *Encoder:*

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
	DBI: **21**	*DBI:* **20**	*DBI:* **1500**
	DBC: **3**	*DBC:* **5**	*DBC:* **1500**
	DBM: **14**	*DBM:* **13**	*DBM:* **1500**

SURGE TEST	*ESITO*
2Vn+1000	**OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI