



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, li 02/01/2017

Spett.le  
CARIND S.R.L.  
VIA VICINALE FONTANILE- LOC.PICINELLA  
03033 ARPINO (FR)

Verbale n° **9404** Motore n° **5000013442** Matricola **132429854**  
Comm. n° **20161042** Specifiche: MOTORE ABB DMP132-4M N.132429854 KW.23,4 G.1700 V.400 A.69 Ve.340 Ae.2,44

KW.23,4

Cuscinetto L.C.: NU309 ETVP2

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

### NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
<b>0.5</b>	<b>107</b>

Temperatura collaudo.

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ  
Indotto: **>1999**  
Eccitazione: **>1999**  
Armat.: **>1999**  
Compound: \_\_\_\_\_  
Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLT
<b>1000</b>

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10  
Ind.-Campi: \_\_\_\_\_  
Riparato: \_\_\_\_\_  
Revisionato: **OK**  
Collett.: **OK**

PROVA TACKO  
V: \_\_\_\_\_  
Riple: \_\_\_\_\_  
Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE  
Tipo Spazzola: **EG362**  
Q.tà spazzole: **8**  
Mis. spazzole: **10 x 20 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)  
Grado di vibrazione: **2.5**  
Lato Comando: **0.5**  
Lato Opp. Comando: **0.5**  
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM  
LATO COMANDO  
DBI: **13**  
DBC: **4**  
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO  
DBI: **12**  
DBC: **3**  
DBM: **12**

GIRI/min  
DBI: **1000**  
DBC: **1000**  
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>265</b>	<b>2.44/440</b>
	<b>200</b>	<b>1.2</b>	<b>267</b>	<b>2.44/884</b>
	<b>400</b>	<b>1.3</b>	<b>268</b>	<b>2.44/1755</b>

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	<b>100</b>	<b>1.1</b>	<b>271</b>	<b>2.44/443</b>
	<b>200</b>	<b>1.2</b>	<b>273</b>	<b>2.44/882</b>
	<b>400</b>	<b>1.3</b>	<b>274</b>	<b>2.44/1748</b>

SURGE TEST  
**2Vn+1000**  
ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**ETTORE ROMA**