



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 26/09/2017

Spett.le
CARTIERA CONFALONE S.P.A.
VIA S.PIETRO, 147
84010 MAIORI (SA)

Verbale n° 9667

Motore n° 5000013803

Matricola

Comm. n° 20170699

Specifiche: SIEMENS IFK7086-7SF71-1EG0 N.YFB123847609002 M038Nwm MN22Nwm I029A IN18A
Nmax6000G/min Un3000g/MIN UIN255V ENCODER AM20485/RF49 BLOWER 2CW 13321-
230/260V MAX 0,4A

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 2 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: EQN 1325 2048 Imp.
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI