



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/06/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9179

Motore n° 5000013109

Matricola D-08144

Comm. n° 20160434

Specifiche: MOTORE MARELLI 400LA6 N.D-08144 KW.250 G.990 V.3000 A.62,5 HZ.50 PESO KG.2300

Cuscinetto L.C.: NU322ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 700 Volt, 5.6 Ampere, 998 Giri.

Resistenza Scaldiglie: 133 Ohm.

Il Motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.45	>1999
FASE V	0.45	>1999
FASE W	0.45	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **998**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**

DBI: **18**

DBI: **998**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **998**

DBM: **12**

DBM: **11**

DBM: **998**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI