



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 11/08/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9260

Motore n° 5000012236

Matricola 56211/3292

Comm. n° 20160602

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180MK N.56211/3292 KW.97 G.1880 V.400 A.322 Ve.224,6 Ae.5,9

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20° C
0.3	28.5

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 14

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	168	5.9/524
	200	2.8	170	5.91040
	400	3	171	5.9/2004

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	173	5.9/522
	200	2.7	174	5.9/1043
	400	3	176	5.9/2009

SURGE TEST

2Vn+100

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI