



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/08/2016

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9281

Motore n° 5000008315

Matricola E1X92454303001

Comm. n° 20160629

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z N.E1X92454303001 KW.0,093/4,30 GIRI 50-2320-3950 V.36-460 A.10,5-11 Ve310-135 Ae0,15-0,066

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.4	1700

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: _____

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5)x 20 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	253	0.15/504
	200	0.7	256	0.15/1009
	460	0.8	258	0.15/2342
	460	0.8	115	0.06/3935

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	260	0.15/505
	200	0.7	262	0.15/1006
	460	0.8	263	0.15/2346
	460	0.7	118	0.06/3938

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI