



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/01/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9408

Motore n° 5000008320

Matricola 745380

Comm. n° 20161027

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-1NE40-6JU7-Z N.745380 KW.3,67-98,5 G.50-1360-1560 V.40-400 A.268 Ve310-200 Ae.7,4-5,6

KW.3,67-98,5

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	30

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.3	222	7.4/350
	200	2.6	224	7.4/690
	400	3.9	225	7.4/1440
	400	3.9	170	5.6/1620

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.3	227	7.4/346
	200	2.5	230	7.4/691
	400	3.9	233	7.4/1438
	400	3.8	175	5.6/1618

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO