



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 11/05/2017

Spett.le
 CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
 VIA MADONNA DI LORETO, 2
 03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9552** Motore n° **5000013633** Matricola
 Comm. n° **20170371** Specifiche: MOTORE CC ANSALDO GH132M N.56206/3287,7 31,2KW 1880G/min. ARM400V 89A ecc220V 2,88A

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

Note:
 le resistenze misurate delle protezioni termiche sono di 133 Ohm.

| RESISTENZA ARMATURA Ω | RESISTENZA ECCITAZIONE Ω |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 61 |

Temperatura collaudo: 13°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
 Indotto: >1999
 Eccitazione: >1999
 Armat.: >1999
 Compound:
 Compensazione:

| |
|-------------|
| MEGGER VOLT |
| 1000 |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
 Ind.-Campi:
 Riparato:
 Revisionato: **OK**
 Collett.: **OK**

PROVA TACKO SPAZZOLE VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
 V: _____ Tipo Spazzola: **N19X** Grado di vibrazione: **2.5**
 Riple: _____ Q.tà spazzole: **8** Lato Comando: **0.4**
 Nm Motore: _____ Mis. spazzole: **12.5 x 25 x 28** Lato Opp. Comando: **0,4**
 Nm Freno: _____ Giri/min.: **1950**

| | | | |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min |
| DBI: 20 | DBI: 19 | DBI: 19 | DBI: 1950 |
| DBC: 5 | DBC: 3 | DBC: 3 | DBC: 1950 |
| DBM: 14 | DBM: 13 | DBM: 13 | DBM: 1950 |

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----------|---------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| 100 | 1.6 | 175 | 2.88/496 | |
| 200 | 1.8 | 177 | 2.88/984 | |
| 400 | 2.2 | 178 | 2.88/1950 | |

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| 100 | 1.6 | 180 | 2.88/495 | |
| 200 | 1.8 | 182 | 2.88/981 | |
| 400 | 2.2 | 183 | 2.88/1947 | |

SURGE TEST ESITO
 2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI