



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 22/02/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9470** Motore n° **5000008099** Matricola **745378/1991**
Comm. n° **20170008** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-0NF40-6SU7-Z N.N/745378/1991 KW.136 G.1940

KW.136

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	32.7

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: _____

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **N19X**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **(10+10) x 25 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **2000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **14**

DBI: **2000**
DBC: **2000**
DBM: **2000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.8	241	7.4/413
	200	7.5	244	7.4/810
	460	8.1	246	7.4/1850
	460	8.1	186	5.6/2252

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.8	248	7.4/415
	200	7.5	251	7.4/812
	460	8.1	252	7.4/1853
	460	8.2	190	5.6/2248

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA