



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 19/04/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9527** Motore n° **5000008218** Matricola **745317/1991**
Comm. n° **20170299** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5254-ONG40-6SU7-Z NR.745317/1991 KW.242 G.2100 V.460 A.560 Ve.310 Ae.8,8
KW.242
Cuscinetto L.C.: 6317/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	30	Indotto: 450 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG389P Q.tà spazzole: 16 Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 40	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.5 Lato Opp. Comando: 0.5 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19 DBC: 3 DBM: 13	DBI: 18 DBC: 4 DBM: 14	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	264	8.8/430
	200	9.5	266	8.8/887
	460	11	267	8.8/2085

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	268	8.8/432
	200	9.5	270	8.8/889
	460	11	273	8.8/2086

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI