



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/02/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9477

Motore n° 5000013497

Matricola UC0712/031099002

Comm. n° 20170104

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG317-8PM80315L N.UC0712/031099002 KW.110 G.740 V.400/690 A.200/116

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 26.7 Ampere, 748 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999

Temperatura collaudo: 11°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 748

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 15
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 15
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 748
DBC: 748
DBM: 748

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI